

Adattatori per verifica prese

Test sicuri e affidabili con gli adattatori per verifica prese

Questo set completo di adattatori per verifica prese garantirà test sicuri ed affidabili grazie ad un contatto ottimale con le prese. Questi adattatori possono essere utilizzati con un'ampia varietà di strumenti di test che utilizzano contatti di test che terminano con connettori di sicurezza da 4mm.

Caratteristiche

- **Semplicità d'uso**
- **Contatto ottimale e sicuro** con le prese
- **Bassa resistenza di contatto**, importante per la misura della resistenza di linea e dell'impedenza di loop (escluso ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)
- **Bassa resistenza di contatto**, importante per la misura del collegamento di terra (UK: Test R1 e R2)
- **Progettato con un involucro robusto e di dimensioni ridotte**
- **Presenza di sicurezza da 4 mm**
- **Senza manutenzione**

Specifiche tecniche

Gli adattatori per verifica prese sono disponibili per presa Schuko, presa UK, presa svizzero (modello 13) e presa italiano (modello L 10A).

La versione Schuko, svizzero e italiano è disponibile in due versioni, la versione SCT comprende una presa per L, N e PE, ed un secondo elemento con solo PE contatto protettivo di terra).

Adattatori per verifica prese

- ADPTR-PE-EUR • ADPTR-PE-CH
- ADPTR-SCT-EUR • ADPTR-SCT-CH
- ADPTR-SCT-UK

Applicazione

Gli adattatori per verifica prese sono perfetti per l'utilizzo con i seguenti prodotti:

- Tester d'isolamento
- Tester di isolamento (escluso ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)
- Tester di apparecchiature portatili (PAT)
- Traccia cavi
- Misurazione e monitoraggio tensione (PQ) (escluso ADPTR-PE-EUR, ADPTR-PE-CH)



ADPTR-SCT-EUR
Adattatori per
verifica prese



ADPTR-PE-EUR
Adattatori per
verifica prese



ADPTR-SCT-UK
Adattatori per
verifica prese



ADPTR-PE-CH
Adattatori per
verifica prese



ADPTR-SCT-CH
Adattatori per
verifica prese

Cod.articolo	Modello	Descrizione
4854900	ADPTR-PE-EUR	Adattatore per verifica prese Schuko PE
4854899	ADPTR-SCT-EUR	Adattatore per verifica prese Schuko
4854820	ADPTR-SCT-UK	Adattatori per verifica prese UK
4969397	ADPTR-PE-CH	Adattatore per verifica prese Switzerland PE
4969385	ADPTR-SCT-CH	Adattatore per verifica prese Switzerland